- 135983



実用新案登録願

(4,000円)

3 月20 昭和 年

特許庁長官頗 殿 谷

1. 考案の名称

サーモスタット異状検出装置

2. 考 者 案

ヨコハマシ ト ツカク カンラチョウ 所神奈川県横浜市戸塚区 荏町 303-1-2-309

Æ

3. 実用新案登録出願人

所神奈川県極浜市神奈川区宝町二番地 . (399) 日産自動車株式会社 原 代表者

4. 代 理 人 住 ΡĨτ

〒104 東京都中央区銀座8丁目10番8号 銀座8-10ビル3階

TEL 03-574-8464(代表)

Æ 名 弁理士 (7551) 後 藤

5. 添付書類の目録

(1)1/9月 (2) ✓ 🔯 面 通 (3) 顧 通 (4) 倭 任 通 (5) 通

54 036098

考案の名称

サーモスタット異状模出装置 実用新案登録請求の範囲

本考案は、内燃機関の冷却循環水路に介装された冷却水温度制御用のサーモスタットの異状を使出し警報を発する装置に関する。

エンジンの性能を最良に保ち、かつエンジンの 耐久性を維持するには、作動中のエンジン本体の 温度を高すぎないよう、またはすぎないようコン トロールする必要がある。

そとで通常は、エンジン本体を冷却する冷却水のラジェータへの通路にサーモスタットを設けて、 冷却水の温度を所定値に保持し、間接的にエンジ ン本体の温度を最適にコントロールする。

サーモスタットは、一種の弁であつて、冷却水の温度変化を感知して影張収縮する部材を封入した認温部材によつてラヂエーターへの流路が上げる。例えば、冷却水の温度が大きくなつて、冷却水の温度が大きくなって、冷却水の温度ががからと弁開度が小さくなつで記した。

これにより、冷却水の温度に応じて、ラジェータでの冷却水の放熱量が自動的に制御されて、冷却水の温度が常に所定範囲の値に保持されるわけである。

しかしながらこのような装置においては、例えば、膨脹収縮する部材が感温部材内から漏出したり、また動弁機構に故障が発生したりして、サーモスタットが開弁状態で作動不能となつた場合、 合却水の温度が過度に上昇してエンジンがオーバ ヒートしてしまり恐れがある。

本考深は上記に鑑みなされたもので、サーモスタットの上流側と下流側、即ちエンジンプロントの主弁上流向と下流向大力で設けられたサーミスタを設け、これらサーミスタ間の内部抵抗の比が予め設定した値を見しサーモスタットが異状である。とを審報する装置を提供することを目的とする。

以下本考案を図面によつて説明する。第1図は本考案の一実施例を示すもので、1はエンプロック内に設けられた冷却水路に配設された即ちサーモスタットの主弁上流側に設けた温し役出器としてのサーミスタ、2はサーモスタットとラジェータの間即ちサーモスタット主弁下流側の水路に配設された同じくサーミスタである。

サーミスタ1,2は温度の上昇に伴つて内部域 抗が増大する正特性のサーミスタで、一種の温度 センサである。サーモスタットは一般にエンデン 本体に装置されサーモスタット主弁を介してラジェータと結合されている。ラジェータは冷却水の 熱を放器して、冷却水を冷却する。

サーミスタ1には抵抗 K1 を介して電源電圧が印加され、サーミスタ2には抵抗 K2 を介して電源電圧が印加される。

サーミスタ1の両端電圧は比較器3の正端子に 出力され、またサーミスタ2の両端電圧は第1の 比較器3の負端子に出力される。

第1の比較器3は、サーミスタ1の両端電圧がサーミスタ2の両端電圧を越えたときにハイレベルをトランジスタ4のベース・エミツタ間に出力しトランジスタを導通する。また越えないときにロウレベルを出力する。

トランジスタ4はスイツチ作用を行うもので、 ハイレベルを入力するとコレクタ・エミッタ間を 毎通し、ロウレベルを入力すると前記毎通を遮断 する。

サーミスタ1の両端電圧は第2の比較器5の正端子へも出力され、また抵抗比3, R4によつて電源電圧を分圧した所定の基準電圧が第2の比較器5の負端子へ出力される。

第2の比較器 5 は、サーミスタ1の両端に圧が 所定の器準電圧を越えたときに、すなわちサーミ スタ1の内部抵抗が所定値を越えたときにハイレ ベルをトランジスタ 6 のペース・エミッタ間に出 刀し、また越えないときにロウレベルを出力する。

トランジスタ6もスイッチ作用を行りもので、 ハイレベルを入力するとコレクタ・エミッタ間を 導通し、ロウレベルを入力すると前記導通を遍断 する。

トランジスタ6のコレクタは電源の正端子に接続され、またエミッタは常開リレー7のコイル7cを介して電源の負端子、つまりアースに接続される。

トランジスタ6のコレクタ・エミツタ同が導通すると、電源から常用リレー7のコイル7c に電

流が流れて常開接点7aが闭し、また前記導通が 遮断すると常開接点7aが開く。

常開接点7aおよび常開リレー8のコイル8cを介してトランシスタ4のコレクタは電源に接続され、またトランシスタ4のエミッタはアースに接続される。この常開リレー8の常開接点8aを介してブザー9に電源電圧が印加される。

接点7aが闭じ、かつトランジスタ4のコレクタ・エミツタ間か導通すると、コイル8cに電源から電流が流れて常開接点8aが閉じる。これによりブザー9に電源から電流が流れて、ブザー9が鳴る。なお、ブザー9に代えて冒告灯を用いてもよい。

次に全体的な作動も含むでさらに説明する。エンジンの運転時間に任つて冷却水の温度が上昇し、これにつれてサーミスタ1の内部抵抗も増大する。このため、サーミスタ1の両端電圧も上昇する。サーモスタットが開弁し始めるのは、水温が70で~80で以上のときの好ましくは若干高い温度

に於けるサーミスタ1の同端電圧に受しく、第2 の比較器5の基準電圧を設定する。

しにがつて、エンジンプロック内の水路の水温か、前記の湿準電圧に相当する温度を超えると、第2の比較器5がハイレベルを出力して、トランジスタ6を介してコイル7cに電流が流れて、接点7aが閉じる。

今との状態において、サーモスタットが故障し て閉弁状態のままになつているとする。

ラジェータへの水路がふさがつているので、サーモスタット上流のエンジンプロック内の水路の水温は、サーモスタット下流のラジェータへの水路の水温に比べて高い。

とれに伴つてサーミスタ1の内部抵抗がサーミスタ2に比べて増大して、サーミスタ1の内部抵抗とサーミスタ2の内部抵抗との比も著しく増大する。

とのようにしてサーモスタットが故障した場合などに到達するサーミスタ1,2の内部抵抗の所定の比において、第1の比較器3の出力が切り換

わるように、予め抵抗 R 1 および R 2 の値を適切 に設定しておく。 · ,

したかつて、エンジンプロツク内の水路の水温 で、ラジエータへの水路の水温に比べて予め設定 した値を避えて上昇して、サーミスタ1,2の内 部抵抗の比が所定値を越えると、第1の比較器3 がハイレベルを出力する。

これによりトランシスタ4のコレクタ・エミッタ間が海通して、接点7aが閉じていることとらいまつて、コイル8cに電流が流れる。このため接点8aが閉じてブザー9が鳴る。

このようにして、サーモスタットが故障して、 エンジンプロック内の水路の水温が、ラジエータ への水路の水温に比べて過度に上昇すると、ブザー9が鳴るので、運転者にオーバヒートへの対策 を強くうながし、オーバヒートの発生を未然に回 避できる

ところで、エンジンプロック内の水路の水温が 所定値以下の場合には、接点7aは開いているの で、サーミスタ1,2の内部抵抗の比が所定値を 24.7

越えておつても、プザー9は一切順らない。

第2図は本考級の他の実施例を示すもので、第 1の比較器3は、第2の比較器とは逆に、サーミスタ2の内部抵抗が延抗R2, R5, R6とによって予め設定される所定の値以下のときに、つまりサーモスタットの主弁下流側の冷却水の温度が所定値以下のときに、ハイレベルを出力するように確成されている。

(4)

すなわち、第1の比較器3と第2の比較器5と か共にハイレベルを出力する、即ちサーモスタットの主弁上流側の冷却水の温度が所定値を越え、 かつマーモスタットの主弁下流側の冷却水の温度 が所定値以下のときに、ブザー9が鳴る。

とのため、サーモスタットが故障してサーモス タット上流動と下流倒との水温の差が美状に拡大 した場合に、これを適確に検出することができる。

以上説明したように本考案は、サーモスダット 上流例と下記側にそれぞれサーミスタを配設した ので、サーモスタットの異状を適確に検出するこ とができ、サーモスタットの故障に任う冷却水温

度の過度の上昇に対する対策を運転者に促す効果 がある。

図面の簡単な説明

1.10


第1図は本考案の一実施例を示す回路図、第2 図は同じく他の実施例を示す回路図である。

1,2…サーミスタ、3,5…比較器、9…ブザー。

実用新案登録出顯人 日 産 自 動 車 株式会社

代理人 弁理士 後 廢 政 喜


第 1 図



135983 1/2

代理人 介理士 後藤政喜

第 2 図



135983 1/2

毒活体.

代理人 介理上 後藤政喜

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
D BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
Потнер.

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.